山留め式擁壁「親杭パネル壁」設計システム

GEO-OP2018

導入の手引き

平成30年2月


一般財団法人 土木研究センター

目 次

1.	プログラムのインストール方法	2
2.	ワイブキードライバーのインストール方法	6
3.	キー <i>の導入方法</i>	. 10
4.	プログラムのアンインストール方法	. 11
5.	ワイブキードライバーのアンインストール方法	. 12

1. プログラムのインストール方法


- (1) セットアッププログラムを起動してください。
 - ・ダウンロードしたセットアップからインストールを行う場合, SetupOP2018.EXE を右クリックし「管理者として実行」して下さい。




(2) 「次へ」で進んでください。




(3) 「同意する」を選択し「次へ」で進んでください。




(4) 通常はそのまま「次へ」 で進んでください。




(5) 通常はそのまま「次へ」で進んでください。



(6) デスクトップ上にショートカット用のアイコンを作成する場合はチェックし,「次へ」 で 進んでください。



(7) 「インストール」をクリックすると、インストールが開始されます。



(8) 「完了」でインストールを終了してください。



(9) 本プログラムを初めて使用する場合は、**2. ワイブキードライバーのインストール方法**より、ワイブキードライバーのインストールを行ってください。

2. ワイブキードライバーのインストール方法

本システムを起動するためにはプロテクト「キー」を導入・再生する必要があります。 プロテクトされたプログラムが動作するためには、OS 環境に合ったワイブキードライバーを 最初にインストールしておく必要があります。これらのドライバーが正しくインストールされ ていないとプログラムは正常に動作しません。またインストールする際、**ワイブキーを抜いた** 状態で行ってください。

- (1) 専用のインストーラーWkRuntime. exe について WkRuntime. exe は、ワイブキードライバーをインストールするプログラムです。 この WkRuntime. exe は、Windows 7/8/10 全て共通に使用でき、OS に対応したワイブキードライバーをインストールします。
 - ・ダウンロードしたセットアップからインストールを行う場合、WkRuntime.exe を右クリックし、「管理者として実行」してください。




(2) 「次へ」で進んでください。



(3) 言語は日本語のままで「次へ」で進んでください。



(4) 設定を変更せず「次へ」で進んでください。




(5) 「次へ」で進んでください。




(6) ファイルがインストールされます。「次へ」で進んでください。




(7) 「終了」をクリック後、「OK」をクリックしインストールを終了してください。






(8) インストール終了時に「WibuKey Enduser Help」が起動されます。右上の「×」をクリックして閉じてください。




3. キーの導入方法

コピー防止用プロテクトの「キー」を USB キーにて管理します。

- (1) USB キーの使用方法 プログラム起動前に USB キーを USB ポートに装着します。USB ハブにも装着可能です。 USB 装着後、プログラムを起動してください。
- (2) USB キーを装着していない場合 以下のダイアログボックスが表示されます。キーを確認の上、再試行をしてください。




システム運用中キーチェックを行っております。キーが抜かれた状態の場合、キーチェックエラーのダイアログボックスが表示されます。




4. プログラムのアンインストール方法

(1) スタートメニューを右クリックし、「アプリと機能」を開きます。




(2) アプリの一覧から『山留め式擁壁「親杭パネル壁」設計システム (GEO-OP2018)』をクリックし、アンインストールを選択します。



(3) 「はい」でアンインストールが開始されます。




(4) 「OK」でアンインストールを終了してください。




5. ワイブキードライバーのアンインストール方法

(1) スタートメニューを右クリックし、「アプリと機能」を開きます。



(2) アプリの一覧から「Wibukey Setup』をクリックし、アンインストールを選択します。



(3) 「次へ」 でアンインストールが開始されます。



(4) 「完了」でアンインストールを終了してください。

